

Plán oprav a návrh investic

Položky	Předpokládané náklady
Kontrola špalet, zajištění jejich opravy, utěsnění parapetů silikonovým tmelem a následné vymalování - západní strana	86 000 Kč
Lokalizace netěsnosti a kontrola střechy	24 000 Kč
Oprava domovních zvonků	60 000 Kč
Oprava vstupních dveří - spodní lišty	6 000 Kč
Výměna linolea. Předpokládané náklady	420 000 Kč
Celkem	596 000 Kč