

KANFAS

servis požárních služeb

Michal KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyně

Provozovna: Hilmarova 678, Praha 5 - Hlubočepy

IČ: 17020271

DIČ: CZ6803180692

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994

tel/fax : 603 233 854

e-mail : info@kanfas.cz

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - zásobování požární vodou

Zpráva o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Boloňská 305/8
Praha 10

Číslo HS: 379

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Místo kontroly: Boloňská 305/8
Praha 10
Číslo HS: 379

Majitel objektu: Společenství vlastníků Boloňská 305
Boloňská 305/8
Praha 10

Zastoupený: Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař

Pracovní okres vodáren:

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Datum zpracování

III. Zdroj vody Praha 10
Druh rozvodů větrový
DN 80

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	13 ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ano
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena 2.12.2025

Kontrolu provedl Milan Ržounek, č. 11305
Přítomni p. Lorenc
Přílohy zprávy A, B, závěr

Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť je provozuschopná.

Doklad vystavil OZO v PO č.osvědčení: Z-274/2000



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky
dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 25020992	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,86	

II. naměřené hodnoty

Boloňská 305/8	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Boloňská 305/8					
12.NP	H 1	0,34	0,16	0,18	0,34
11.NP	H 2	0,36	0,17	0,19	0,35
10.NP	H 3	0,38	0,18	0,20	0,35
9.NP	H 4	0,40	0,19	0,21	0,36
8.NP	H 5	0,42	0,20	0,22	0,37
7.NP	H 6	0,44	0,21	0,23	0,38
6.NP	H 7	0,46	0,22	0,24	0,39
5.NP	H 8	0,48	0,23	0,25	0,40
4.NP	H 9	0,50	0,24	0,26	0,40
3.NP	H 10	0,52	0,25	0,27	0,41
2.NP	H 11	0,54	0,26	0,28	0,42
1.NP	H 12	0,56	0,27	0,29	0,43
1.PP	H 13	0,58	0,28	0,30	0,43

ZÁVĚR Z KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Místo kontroly: Boloňská 305/8
Praha 10

Číslo samosprávy: 379

Majitel objektu: Společenství vlastníků Boloňská 305
Boloňská 305/8
Praha 10

Zastoupený: Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - Hostivař

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25. Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN

II. Kontrola příslušenství

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů. Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

III. Technické závady

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly

prosinec 2026

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.